



* = EXCL PASCAL RAMEN EN DEUREN

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Peil= bovenkant afgewerkte vloer | Betreft : PaSCAL Life NL116 | Getekend : LvD |
| | Onderwerp : Deur bi | Datum : 17-04-2021 |
| | Onderdeel : Profielen | Schaal : 1:2 |
| | Vuurijzer 9 5753 SV Deurne Tel: 0493 31 77 81 | KDbi 0 |





* = EXCL PASCAL RAMEN EN DEUREN

Peil= bovenkant afgewerkte vloer

Betreft : PaSCAL Life NL116

Getekend : LvD

Onderwerp : Deur bi


Datum : 17-4-2021

Onderdeel : Bovendetail

Schaal : 1:2


Vuurijzer 9
5753 SV Deurne
Tel: 0493 31 77 81

KDbi 1



12

82



* = EXCL PASCAL RAMEN EN DEUREN

Peil= bovenkant afgewerkte vloer

Betreft : PaSCAL Life NL116

Getekend : LvD

Onderwerp : Deur bi



Datum : 17-4-2021

Onderdeel : Onderdetail

Schaal : 1:2

Vuurijzer 9
5753 SV Deurne
Tel: 0493 31 77 81

KDbi 2



* = EXCL PASCAL RAMEN EN DEUREN

Peil= bovenkant afgewerkte vloer

Betreft : PaSCAL Life NL116

Getekend : LvD

Onderwerp : Deur bi



Datum : 17-4-2021

Onderdeel : Linkerzijdetail

Schaal : 1:2

Vuurijzer 9
5753 SV Deurne
Tel: 0493 31 77 81

KDbi 3



* = EXCL PASCAL RAMEN EN DEUREN

Peil= bovenkant afgewerkte vloer

Betreft : PaSCAL Life NL116

Getekend : LvD

Onderwerp : Deur bi

Datum : 17-4-2021

Onderdeel : Rechterzijdetail

Schaal : 1:2

Vuurijzer 9
5753 SV Deurne
Tel: 0493 31 77 81

KDbi 4